

Số: 530 / TMBG-BVĐK
V/v Mời báo giá dịch vụ
sửa chữa TBYT

Hoa Lư, ngày 06 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa TBYT tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hoa Lư kính mời các đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh cung cấp dịch vụ sửa chữa TBYT theo quy định hiện hành tham gia gửi báo giá bì để tham khảo xây dựng căn cứ giá tại với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa Hoa Lư.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Tuấn Vũ- Khoa Dược-CLS2
+ SĐT:0862.106.395
+ Địa chỉ gmail : letuanvuttytpp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa Hoa Lư cơ sở 2, địa chỉ: Đường 30/6, phố Phúc Trọng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình và đồng thời gửi bản Scan hồ sơ báo giá (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) + file mềm qua email letuanvuttytpp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày tháng năm 2026 đến 17h ngày tháng năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày tháng năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hành hóa : Phụ lục đính kèm theo
2. Địa điểm sửa chữa TBYT

Tại khoa Khám bệnh 2- Bệnh viện đa khoa Hoa Lư cơ sở 2, địa chỉ: đường 30/6, phố Phúc Trọng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Xin trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CNTT bệnh viện để đăng tải;
- Lưu: VT, Dược.



GIÁM ĐỐC

Tông Ngọc Tú

PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm ~~thư~~ mời số 530/TMBG-BVĐK ngày 06 tháng 02 năm 2026)

STT	TÊN THIẾT BỊ	Mô tả lỗi thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Sửa chữa dây nội soi dạ dày Fujinon Model: EG250WR5 S/N: 3G202K018	Máy bị dò nước, chập vi mạch điện tử, mất hình ảnh	Cái	01